

⚠ 사용상의 주의사항


■취부·설치·조정 시

⚠ 주의

1 압력 설정 방법에 대하여


- 눈금판의 압력 표시는 기준이 됩니다.
압력 설정 시에는 별도 압력계로 확인하면서 설정해 주십시오.
- 눈금판의 압력 표시는 접점이 OFF될 때의 값을 표시하고 있습니다.
접점이 ON일 때의 값으로 설정하는 경우에는 응차 분을 제외한 값보다 작게 눈금판의 압력 표시를 설정해 주십시오.(아래 차트 참조) 설정하지 않으면 설정값으로 동작하지 않는 경우가 있습니다.
(응차란 설정 압력에서 스위치가 한번 동작한 후에 압력이 내려가 스위치가 꺼질 때까지의 압력 폭을 말합니다.)

동작 차트



2 설치 시

- 취급 시에 떨어뜨리거나 부딪치지 않도록 주의해 주십시오.
- 리드선에 반복 휨 응력 및 인장력이 걸리지 않도록 배선해 주십시오.
단선의 원인이 됩니다.
- 주변에 강자계·대전류(대형 자석, 스팟 용접기 등)가 있는 장소에서는 사용하지 마십시오. 오작동의 원인이 됩니다.
- 압력 스위치는 IP-20과 동일하지만 취부 방향은 수직 위쪽으로 한정합니다. 하부에서 대기압 도입 포트에 물이 유입되는 경우에는 M3 피팅을 배관하고 튜브로 물이 들어가지 않는 곳까지 눌러 주십시오. 또한 대기압 도입 포트를 막지 마십시오. 포트가 막히면 오작동의 원인이 됩니다. 옥외에서는 사용할 수 없습니다.
- P※100 시리즈에 대하여
공기압 배관 중에 드레인인 있는 경우에는 특히 압력 스위치 본체가 위로 향하도록 취부하여 주십시오.
- 대기압 도입 포트에 가압 및 에어 불로를 하지 마십시오. 제품의 성능 저하나 파손의 원인이 됩니다.



3 결선 시



- 리드선 접속
 - ① 리드선은 직접 전원에 접속하지 않고 반드시 부하를 직렬 연결해 주십시오. 램프 단절 또는 점점 용착의 원인이 됩니다.
 - ② DC용으로 사용하는 경우에는 갈색선이 ⊕쪽, 청색선이 ⊖쪽이 되도록 접속해 주십시오. 역방향으로 접속하면 램프가 점등하지 않습니다.
 - ③ AC의 릴레이, PC 입력에 접속하는 경우에는 이 회로로 반파 정류를 하면 스위치 램프가 점등하지 않는 경우가 있습니다. 이 경우 스위치 리드선 접속의 극성을 역방향으로 접속하면 램프가 점등합니다.
- 점점 용량
부하 전압, 부하 전류의 사양 범위 외에서는 사용하지 마십시오.

램프 단절 또는 점점 용착 등 고장의 원인이 됩니다.

또한 정격 전류값을 밑도는 경우에는 램프가 점등하지 않을 수 있습니다.



● 점점 보호

- ① 릴레이 등의 유도 부하에서 사용하는 경우에는 아래와 같이 점점 보호 회로를 준비해 주십시오. 보호 회로를 준비하지 않으면 점점 용착의 원인이 됩니다.



- ② 배선이 DC에서는 50m, AC에서는 10m를 넘으면 그 배선 용량이 되고, 돌입 전류가 발생하여 스위치의 파손 또는 수명 저하가 발생합니다.

배선 길이가 넘는 경우에는 점점 보호 회로를 준비해 주십시오.



F.R.L
F·R
F
R
L
드레인 세퍼레이트
기계식 압력 SW
전압 배출 밸브
슬로우 스타트 밸브
항균 제균 F
난연 FR
금유 R
중압 FR
논퍼플 FRL
옥외 FRL
어댑터 조이너
압력계
소형 FRL
대형 FRL
정밀 R
진공 F·R
클린 FR
전공 R
에어 부스터
스피드 컨트롤러
사이렌서
역류 방지 밸브 체크 밸브 외
피팅 튜브
노즐
에어 유닛
정밀 기기
전자식 압력 SW
차량·물차 확인 SW
에어 센서
클린트용 압력 SW
가제용 유량 센서 컨트롤러
물용 유량 센서
전공압 시스템 (토출 에어)
전공압 시스템 (감마)
기체 발생 장치
냉동식 드라이어
건조제식 드라이어
고분자막식 드라이어
메인 라인 필터
드레인 배출기 외
권말