


F.R.L
F·R
F
R
L
드레인
세퍼레이트
기계식
압력 SW
진압 배출 밸브
슬로우
스타트 밸브
항균
제균 F
난연 FR
금유 R
중압 FR
논퍼플
FRL
옥외 FRL
어댑터
조이너
압력계
소형 FRL
대형 FRL
정밀 R
진공 F·R
클린 FR
전공 R
에어 부스터
스피드
컨트롤러
사이렌서
역류 방지 밸브
체크 밸브 외
피팅·튜브
노즐
에어 유닛
정밀 기기
전자식
압력 SW
적화
밀착 확인 SW
에어 센서
쿨러트용
압력 SW
기계용 유량
센서 컨트롤러
물용
유량 센서
전 공압 시스템
(토일 에어)
전 공압 시스템
(감마)
기계
발생 장치
냉동식
드라이어
건조제식
드라이어
고분자막식
드라이어
메인 라인
필터
드레인
배출기 외
권말



리미트 마크 부착 압력계

G45D Series

녹색 컬러 화살표로 육안으로 관리하기 쉬움

●접속 구경: R1/8, R1/4

JIS 기호



RoHS

CAD

사양

항목	G45D	
사용 유체	압축 공기	
유체 온도	℃	5~60
주위 온도	℃	5~60
정도(주1)	JIS2.5급 상당	
형상	DT형(배면 나사·Stock section 4각)	
표시부 지름	φ39	
재질	Stock·부르동관	황동
	하우징	강철판+도장(백색)
	렌즈	폴리아마이드 수지
	마크부	폴리아세탈 수지
압력 범위	MPa	0~0.2 0~0.4 0~1.0
(설정 범위)		
접속 구경	R1/8, 1/4	
질량	g	74

주1: 표시 정도 보장 온도는 20±15℃입니다.

형번 표시 방법

G45D - 6 - P04

● A 형번

● B 접속 구경

● C 압력 표시


기호	내용
A 형번	
G45D	리미트 마크 부착 압력계
B 접속 구경(주1)	
6	R1/8
8	R1/4
C 압력 표시	
P02	0~0.2MPa
P04	0~0.4MPa
P10	0~1.0MPa

형번 선정 시 주의사항


주1: NPT 나사는 수주 생산입니다.

외형 치수도


CAD



압력 표시: P02




압력 표시: P04



압력 표시: P10

리미트 마크
녹색

리미트 마크
녹색



단면 A-A

조정 방법

투명 케이스를 반시계 방향으로 돌려 앞으로 당겨서 빼 주십시오.

리미트 마크 설정은 녹색 실선 마크를 일차 드라이버 등으로 이동시킵니다. 조정 후 반드시 투명 케이스를 끼워 넣고 나서 공기압을 가압해 주십시오.

리미트 마크 설정 시 다른 지침을 구부리거나 눈금판에 상처를 내지 않도록 주의해 주십시오.

리미트 마크끼리는 완전히 밀착하지 않습니다. 1눈금 정도의 틈새가 생길 수 있습니다.

