



공업·전공·보조 기기 종합
카탈로그 No.CB-024S

안전 마크 부착 압력계

G40D Series

녹색과 적색의 칼라 영역 표시로 육안으로 관리하기 쉬움

●접속 구경: R1/8

JIS 기호



RoHS



사양

항목	G40D	
	P10	P04
사용 유체	압축 공기	
풀 스케일 MPa	1.0	0.4
안전 마크 설정 범위 MPa	0.15~1.0	0.06~0.4
최대 설정 폭 MPa	0.45	0.18
주위 온도 °C	5~60	
유체 온도 °C	5~60	
접속 구경 R	1/8	
정도 (주1)	풀 스케일 ±3%	
질량 g	85	

주1: 표시 정도 보장 온도는 20±15°C입니다.

상품별 대응표

	G40D
	표시부 ø42.5 안전 마크 부착
접속 구경	R1/8
P4	●

●: 대상 기종 ○: 준대상 기종
▲: 문의해 주십시오. □: 대상 외

형번 표시 방법

G40D - 6 - P10 - P4

A 형번

B 접속 구경


C 압력 표시

기호	내용
A 형번	
G40D	안전 마크 부착 압력계
B 접속 구경	
6	R1/8
C 압력 표시	
P10	0~1.0MPa용
P04	0~0.4MPa용


외형 치수 및 재질



압력 범위의 조정 방법



투명 케이스를 열 때



투명 케이스를 분리하여 레드존의 구멍에 철사를 끼워 레드존을 이동시킵니다.
조정 후 반드시 투명 케이스를 끼워 넣고 공기압을 가압해 주십시오.

품명	재질
부르동관·Stock	스테인리스
하우징	강철판+도장
렌즈	폴리아마이드 수지
마크부	PBT수지